

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia 16.06.2026r.

Nr sprawy OR-BR.0003.267.2026

Burmistrz Gminy Mosina
Dominik Michalak

INTERPELACJA RADNEGO

Dotyczy odpowiedzi na interpelację w sprawie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zabezpieczających drewnianych elementów dachu budynków Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku



W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi (OR-BR.0003.267.2026 z dnia 10.06.2026r.) na moją interpelację dotyczącą konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych wiatrownic oraz podbitek drewnianych budynków Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, uprzejmie proszę o ponowne przeanalizowanie przedmiotowej sprawy.

Do niniejszego pisma załączam dokumentację fotograficzną wykonaną przeze mnie, która obrazuje aktualny stan elementów drewnianych znajdujących się zarówno na pierwotnej, jak i nowej części budynku szkoły.

Pragnę podkreślić, że wskazane elementy, według posiadanych przeze mnie informacji, nie były poddawane pracom malarskim i konserwacyjnym od momentu zakończenia budowy „nowej” części obiektu. Drewno pozostające przez wiele lat bez właściwej pielęgnacji i odnawiania powłok ochronnych jest szczególnie narażone na destrukcyjne działanie wilgoci, promieniowania UV oraz zmiennych warunków atmosferycznych, co prowadzi do stopniowej degradacji materiału.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że część wspomnianych elementów stanowi elementy konstrukcyjne dachu, a więc ich właściwy stan techniczny ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim wpływa na trwałość i bezpieczeństwo całego obiektu. W mojej ocenie regularna konserwacja drewna jest działaniem profilaktycznym, którego celem jest zapobieganie kosztownym naprawom lub konieczności wymiany elementów w przyszłości.

W związku z informacją zawartą w odpowiedzi, iż stan techniczny obiektu jest na bieżąco monitorowany oraz że ostatni przegląd roczny nie wykazał konieczności

podejmowania natychmiastowych działań naprawczych lub zabezpieczających, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

1. **Udostępnienie kopii technicznego opracowania będącego podstawą przedstawionej odpowiedzi**, tj. protokołu z ostatniego przeglądu rocznego nr 1/2025 z dnia 21.08.2025 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi przedmiotowych elementów;
2. **Wskazanie, jakiego rodzaju środki ochronne i farby powinny być stosowane do zabezpieczania drewnianych wiatrownic i podbitek**, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji i zaleceniami producentów oraz przekazanie informacji, **w jakich odstępach czasu powinny być wykonywane prace konserwacyjne i odnawianie powłok ochronnych tych elementów**, aby zapewnić ich właściwy stan techniczny oraz zapobiec przedwczesnej degradacji.

W mojej ocenie właściwa i systematyczna pielęgnacja drewnianych elementów budynku jest przejawem należytej dbałości o mienie komunalne oraz działaniem zgodnym z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Regularna konserwacja pozwala bowiem uniknąć znacznie większych kosztów związanych z wymianą lub naprawą zniszczonych elementów w przyszłości.

Załączniki:

1. *Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca aktualny stan drewnianych wiatrownic i podbitek budynków Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. W związku z postępującym zużyciem drewnianych elementów dachowych.*

Z wyrazami szacunku,



Mateusz Fabisiak
Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Załączniki NR 1

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca aktualny stan drewnianych wiatrownic i podbitek budynków Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. W związku z postępującym zużyciem drewnianych elementów dachowych



