

MOSINA



Burmistrz Gminy  
Mosina

MK.0003.132.2018.KM  
MK.0003.155.2018.KM

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 9.01.2019 r.

Nr sprawy BR.0003.1279.2018  
BR.0004.3.2018

Mosina, dnia 7 stycznia 2019 r.

**Pani Małgorzata Kaptur**

**Przewodnicząca**

**Rady Miejskiej w Mosinie**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

W nawiązaniu do wniosku radnego Pana Arkadiusza Cebulskiego (przekazanego pismem: BR.0003.1279.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz BR.0004.3.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. przekazuję kserokopię odpowiedzi udzieloną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wraz z protokołem kontroli w sprawie WIT.7740.13.2018.JS celem zapoznania.

Zast. Burmistrza  
*Ejchorst*  
Adam Ejchorst  
Zastępca Burmistrza

**Załączniki**

1. Kserokopia pisma WIT.7740.13.2018.Js wraz z załącznikami

**Otrzymują:**

1. Adresat – 1 egz.
2. MK – a/a – 1 egz.
3. Sekretarz Gminy- 1 egz.

Sprawę prowadzi:

Klaudia Maćkowiak

Referat Mienia Komunalnego

Tel. 618 109 533

~~X~~

**WIELKOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

Poznań, dnia 27.12.2018  
- za dowodem doręczenia-

WIT.7740.13.2018.JS


Urząd Miejski w Mosinie	
2019 -01- 03	
nr 111	Ref. MK

K. Kosiński  
04.01.2019

Pan  
Przemysław Mieloch  
Burmistrz Gminy Mosina

dot. MK.0003.155.2018.KM

W odpowiedzi na pismo z 10 grudnia 2018, znak: MK.0003.155.2018.KM, informuję, że w dniu 25 października 2018 r. przeprowadzono kontrolę budowy prowadzonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę, która ma miejsce w okolicach przejazdów kolejowych przy ul. Farbiarskiej i ul. Sowinieckiej w Mosinie. W trakcie powyższej kontroli nie stwierdzono ogólnego bałaganu oraz nie stwierdzono pozostawienia nie zabezpieczonych otworów rewizyjnych- jeśli pod tym pojęciem rozumieć należy otwory na drzwi w ekranach akustycznych to wszystkie na kontrolowanym obszarze zostały zamontowane. Ustalono niekompletne zamontowanie ekranów akustycznych w okolicy przejazdu przy ul. Sowinieckiej. Braki te miały zostać zabezpieczone do dnia 29 października 2018 r.- zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika inwestora. W trakcie kontroli wykonano dokumentację fotograficzną. W załączeniu przesyłam kopię protokołu kontroli oraz zdjęć będących załącznikiem do powyższego protokołu. W przypadku zarzutu dotyczącego nienależycie zabezpieczonych ww. przejazdów kolejowych to należy zwrócić uwagę, że stosownie z art. 22 pkt. 1, 3b, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) do zadań kierownika budowy należy koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

Wielkopolski Wojewódzki  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
  
mgr inż. arch. Aida Januszkiewicz-Piotrowska

- Otrzymują:
- ① adresat + załączniki
  - 2) aa

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIT. 7740.13.19.2018

na podstawie art.80-84a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. **Prawo budowlane**

(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Wydział Inspekcji Technicznej przeprowadził w dniach 25.10.2018 kontrolę obiektu budowlanego :

Budowa (prac budowa) linii kolejowej E-59 w m. Mielno w odroczeniu pomiędzy ul. Farbiarskiej i ul. Sowińskiej  
(nazwa i lokalizacja obiektu)

Dane do korespondencji właściciela, zarządcy obiektu lub inwestora:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, instytucja, tel.)

PKP Polikol Linia Kolejowa S.A.  
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Kontrolujący (imię i nazwisko, stanowisko służbowe):

1. - eksped UIRB
- 2.
- 3.

przy udziale :

- 4.
- 5.
- 6.

w obecności (przedstawiciel właściciela, inwestora, zarządcy lub użytkownik) :

7. - przedstawiciel PKP
- 8.
- 9.

## I. WIZYTACJA - opis przedmiotu kontroli

Kontrola przeprowadzona została w związku z  
pismem Burmistrza Gminy Mońka z dnia  
20.09.2018r., w którym poruszone są sprawy  
zadania gminy informację o pomieszczeniu i  
niezabezpieczeniu placu budowy, przewidzianym  
niezabezpieczeniu otworów rezygnacyjnych i ekranach  
obrotowych, minimalnym zabezpieczeniu  
przejazdów kolejowych przy ul. Fabrycznej i  
Sowińskiej, przewidzianym ogólnym budżetem.  
W trakcie kontroli:

- 1) nie stwierdzono ogólnego budżetu,
- 2) nie stwierdzono przewidzianego niezabezpieczenia  
otworów rezygnacyjnych - jeśli pod tym pojęciem  
rozumieć otwory na ul. i ekranach obrotowych,  
to wszystkie kontrolowane obrotowe zastawy  
zabezpieczone

3) niekompletnie wykonano prace renowacyjne i konserwacyjne  
w skrajnej części przejazdu przy ul. Sowińskiej  
W związku z niepełnym wykonaniem robót budowlanych  
minimalnego zabezpieczenia przejazdów kolejowych  
po wykonaniu inwestycji informuję że inwestycja  
została wykonana zgodnie z ustalonym projektem  
budowlanym w obrębie modernizowanych przejazdów  
na 4 skrajności przedziałowe zastawy przy ul. Sowińskiej  
odbiorem technicznym z odbiciem do eksploatacji  
przejazdów oraz geodetyczną inwestycją przyko-  
nującą do dnia 05.11.2018r.

Plan M. Komunikacji informuję że brakujące  
elementy wyposażenia i konserwacji zastawy zostały  
zabezpieczone do 23.10.2018r.

3. Pobrane dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego protokołu :

1. Dokumentacja fotograficzna  
z P. Pawłowiczem

Protokół został odczytany i podpisany przez :

Kontrolujący:

przy udziale :

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....
5. ....
6. ....

w obecności :

właściciela, zarządcy, użytkownika, inwestora reprezentowanego przez :

7. ....
8. ....
9. ....

Protokół sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, który otrzymują :

1. WINB w Poznaniu a/a
2. ....
3. ....
4. ....

Odebratem Keps  
25.10.2018



II DOKUMENTACJA OBIEKTU :

Decyzja 119/Z/2013

III USTALENIA KOŃCOWE :

1. Doraźne zalecenia :

*[Handwritten signature]*

2. Przyjęto następujące wyjaśnienia :

*[Handwritten signature]*













