

MOSINA



Rada Mi...  
Wpt. dnia 22.07 13  
Nr sprawy: BR.0003.640.2013

**Burmistrz Gminy  
Mosina**

Mosina, 19 lipca 2013

OŚ.0003.24.2013

**Pan  
Waldemar Waligórski  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie**

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnej Pani Małgorzaty Kaptur znak **BR.0003.640.2013**, z dnia **11.07.2013 r.** w sprawie kontroli prawidłowości odprowadzania wód opadowych na terenie firmy Anton Röhr, Burmistrz Gminy Mosina stwierdza, co następuje.

Dnia 15 lipca 2013 r. przeprowadzono oględziny na wskazanym w w/w wniosku terenie, z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

W trakcie oględzin nie stwierdzono, wskazanych przez Panią Małgorzatę Kaptur nieprawidłowości w odprowadzaniu wód opadowych.

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy zdjęcia, wykonane podczas oględzin z dnia 15 lipca 2013 r.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. *[Signature]*  
Zastępca Burmistrza

#### Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pani Małgorzata Kaptur, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,  
/w miejscu/,
3. Sekretarz Gminy,
4. a/a.

#### Sprawę prowadzi:

Katarzyna Ochocka  
Podinsp. ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
tel. 61-8109-547